

# Rückruf: Defekte Schraube bei Mazda 3 und 5

Motor kann möglicherweise kippen und größere Beschädigungen hervorrufen

**konsumo**  
gemeinsam gut beraten

Der Autohersteller Mazda ruft laut einem Bericht des Magazins "Auto Motor und Sport" 14.905 Fahrzeuge in Deutschland in die Werkstatt zurück. Grund dafür sei eine Schraube an der Motoraufhängung, die nicht den Spezifikationen entspreche. Dies könne im Extremfall zu einem Abbrechen der Schraube und Beschädigungen an der Antriebswelle führen. Betroffen von dem Rückruf sind Fahrzeuge der Baureihen 3 und 5 mit 2.0-Liter-Dieselmotor.

Zurückgerufen werden Fahrzeuge des Typs Mazda 3 mit Produktionsdaten zwischen Dezember 2006 und September 2007 sowie Mazda 5-Fahrzeuge, die zwischen April 2005 und September 2007 gebaut wurden. Die betroffenen Halter werden schriftlich von Mazda informiert. Der Werkstattaufenthalt nimmt nach Angaben des Herstellers im ungünstigsten Fall 50 Minuten in Anspruch. DR

Quelle:: <http://www.konsumo.de/news/2095-Rückruf:-Defekte-Schraube-bei-Mazda-3-und-5>  
Stand:: 03.09.2010

Dieser Text ist unter einer [Creative Commons Lizenz](#) lizenziert, die es Ihnen erlaubt, die Texte unter bestimmten Bedingungen zu nutzen:



Namensnennung - Keine kommerzielle Nutzung - Keine Bearbeitung.

Die Verwendung des Textes ist bei Nennung von konsumo.de als Quelle und unter Beachtung der sich aus den Lizenzbedingungen ergebenden Einschränkungen gestattet.  
Online-Medien müssen die Quellenangabe mit einem Hyperlink auf die oben genannte Quelle versehen.